



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 1 / 17

SIRA NO	CİHAZIN ADI	SİCİL NO	MARKA	MODELİ	SERİ NO'SU	CİHAZIN YERİ	TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PERİYODU (VARSA)	AÇIKLAMA
1.	Analitik Hassas Terazi	253.3.4/18/16427	RADWAG	AS220.R2	572106	EFAL3	Arıza Durumunda	
2.	Analitik Hassas Terazi	253.3.4/18/16428	RADWAG	AS220.R2	572105	EFAL4	Arıza Durumunda	
3.	Analitik Hassas Terazi	253.3.4/19/4042	ADAM	NBL36021	AE9XF195	SARI LAB.	Arıza Durumunda	
4.	Analitik Hassas Terazi	253.3.4/19/4043	SHIMADZU	TW423L	D470930396	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda	
5.	Analitik Hassas Terazi	253.3.4/19/4044	SHIMADZU	TW423L	D475930395	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	
6.	Analitik Hassas Terazi	253.3.4/19/4045	SHIMADZU	TW423L	D475930404	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	
7.	Analitik Hassas Terazi (0,1mg Hassasiyet)	253.3.4/18/11521	OHAUS	PA2224C	B745925779	EFAL1	Arıza Durumunda	
8.	Analitik Terazi	253.3.4/19/4078	SHIMADZU	TW423L	D475930406	SARI LAB.	Arıza Durumunda	
9.	Analitik Terazi	253.3.4/19/4079	ADAM	NBL36021	AE9XF192	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	
10.	Analitik Terazi	253.3.4/19/4080	ADAM	NBL36021	AE9XF189	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	
11.	Analitik Terazi	253.3.4/19/4081	ADAM	NBL36021	AE9XF307	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	
12.	Analitik Terazi	253.3.4/18/16431	RADWAG	PS3500-R2	591709	EFAL 4	Arıza Durumunda	
13.	Analitik Terazi	253.3.4/18/16432	RADWAG	PS3500-R2	591708	EFAL 3	Arıza Durumunda	
14.	Buharlı Sterilizatör (Otoklav)	253.3.5/18/16425	ZEALWAY	GR60DR	CE6198002N-A	SARI LAB.	Arıza Durumunda	
15.	Dansitometre	253.3.4/18/14213	BİOSAN	DEN1	SN:5010218060287	EFAL 2	Arıza Durumunda	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 2 / 17

16.	Dansitometre	253.3.4/19/4104	BİOSAN	DEN1	SN:5010219050217	SARI LAB.	Arıza Durumunda
17.	Değirmen Ve Elek -Bitkisel Materyal İçin	253.2.3/19/1389	LOYKA GRİNDER	IC25B-LOYKA	ESM200	EFAL 3	Arıza Durumunda
18.	Dikey Elektroforez Cihaz Seti	253.3.6/19/13	CONSORT	EV1450	114109	EFAL 1	Arıza Durumunda
19.	Dry Blotting Cihazı İbrot(Transfer Cihazı)	253.3.6/13/28605	İNVİTROGEN	İBLOT	10042244	EFAL 1	Arıza Durumunda
20.	Elektrorez Cihazı Ve Güç Kaynağı	253.3.6/19/4134	CONSAT	EV2310	12833	EFAL 2	Arıza Durumunda
21.	Etüv	253.3.6/19/4036	NÜVE	FN120	05.17.22	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda
22.	Etüv	253.3.6/19/4037	MEMMERT	UN110	84191773	SARI LAB.	Arıza Durumunda
23.	Etüv	253.3.6/19/4038	MEMMERT	UN110	84191774	YEŞİL LAB.	Arıza Durumunda
24.	Etüv	253.3.6/19/4039	NUVE	FN120	51723	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda
25.	Hızlı Blotlama Cihazı	253.3.5/19/3675	BİO-RAD	TRANS-BLOT TURBO	690BR025693	SARI LAB	Arıza Durumunda
26.	Homojenizatör	253.3.5/18/16531	İKA	T25D	100308430	EFAL 4	Arıza Durumunda
27.	Homojenizatör 20 Lt	253.3.6/18/15979	İKA	T18	6090405	EFAL 4	Arıza Durumunda
28.	Manyetik Karıştırıcı	253.3.6/19/4119	HEİDOLPH	MR HEİ-TEC	200145314	EFAL 4	Arıza Durumunda
29.	Probu Manyetik Karıştırıcı	253.3.6/19/4120	HEİDOLPH	MR HEİ-TEC	200211640	EFAL 4	Arıza Durumunda
30.	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı	253.3.6/19/4121	HEİDOLPH	MR HEİ-TEC	200328523	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda
31.							
32.	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı	253.3.6/19/4122	HEİDOLPH	MR HEİ-TEC	200328525	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda
33.	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı	253.3.6/19/4123	HEİDOLPH	MR HEİ-TEC	200328521	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 3 / 17

34.	İletkenlik Ölçme Cihazı	253.3.6/19/4128	HANNA	DİĞİTAL PROB	C0543078	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda
35.	İnkübatör	253.3.6/19/4041	MEMMERT	IN55	DIN12880-2007-K	SARI LAB.	Arıza Durumunda
36.	İnkübatör	253.3.6/19/4040	MEMMERT	IN55	DIN12880-2007-K1	SARI LAB.	Arıza Durumunda
37.	Çalkalamalı İnkübatör	253.3.6/18/14195	MİKROTEST	MÇS 55	2018-1211	EFAL 2	Arıza Durumunda
38.	Kül Fırını	253.3.6/19/4133	THERMNEVO	REİS 110/10	1936139	YEŞİL LAB.	Arıza Durumunda
39.	Kemilüminesans Görüntüleme Cihazı	253.3.5/19/2500	GEN-BOX	CFX	119	BAP 36	Arıza Durumunda
40.	Kuru Blok Isıtıcı	253.3.6/18/14184	MİULAB	DKT200-1	MU-E06-1156	EFAL 2	Arıza Durumunda
41.	Kuru Blok Isıtıcı	253.3.6/19/4141	THERMO	88870004	J4BT70004046	SARI LAB.	Arıza Durumunda
42.	15'li Manyetik Karıştırıcı	253.3.6/19/4126	THERMO SCİENTİFİC	CİMAEC-İ TELESYSTEM	18519001	EFAL 4	Arıza Durumunda
43.	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı	253.3.6/18/15976	HEİDOLPH	MR HEİ-TEC	200211635	EFAL1	Arıza Durumunda
44.	Vorteks	253.3.6/18/14183	ISOLAB	IP42	VMG000201	EFAL2	Arıza Durumunda
45.	Vorteks	253.3.6/18/14212	ISOLAB	IP42	VMG000208	EFAL2	Arıza Durumunda
46.	Büro Tipi Buzdolabı	253.3.2/21/23	ARÇELİK	EYA60	Y092720062081985	DEKANLIK	Arıza Durumunda
47.	Vorteks	253.3.5/18/16414	JEİOTECH	VM-96B	VO 75532	EFAL1	Arıza Durumunda
48.	Vorteks	253.3.5/18/16413	JEİOTECH	VM-96B	VO 75506	EFAL3	Arıza Durumunda
49.	Vorteks	253.3.6/19/4088	JEIOTECH	VM-96B	WO15185	EFAL4	Arıza Durumunda
50.	Vorteks	253.3.6/19/4089	DLAB	MX-5	WB189AH0006274	SARI LAB.	Arıza Durumunda
51.	Vorteks	253.3.6/19/4090	DLAB	MX-5	WB189AH0006192	SARI LAB.	Arıza Durumunda

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 4 / 17

52.	Vorteks	253.3.6/19/4091	DLAB	MX-5	WB189AH0006273	SARI LAB.	Arıza Durumunda	
53.	Vorteks	253.3.6/19/4092	DLAB	MX-5	WB189AH0006304	SARI LAB.	Arıza Durumunda	
54.	Vorteks	253.3.6/19/4093	DLAB	MX-5	WB189AH0006296	SARI LAB.	Arıza Durumunda	
55.	Vorteks	253.3.6/19/4094	DLAB	MX-5	WB189AH0006191	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda	
56.	Vorteks	253.3.6/19/4095	DLAB	MX-5	WB189AH0006230	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda	
57.	Vorteks	253.3.6/19/4096	DLAB	MX-5	WB189AH0006286	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda	
58.	Vorteks	253.3.6/19/4097	DLAB	MX-5	WB189AH0006221	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda	
59.	Mekanik Karıştırıcı	253.3.5/19/1442	HEİDOLPH	HEİ-TORGUE 200	200223414	EFAL4	Arıza Durumunda	
60.	Mikroplaka Okuyucu	253.3.4/19/2501	ALLSHENG	AMR-100	112-16327-19070001	SARI LAB	Arıza Durumunda	
61.	Orbital Çalkalayıcı	253.3.5/18/16028	DLAB	SK-0330-PRO	SC17CAD0000210	EFAL 3	Arıza Durumunda	
62.	Orbital Çalkalayıcı	253.3.5/19/1446	MİKPROLAB	MSL-40-40	130501	YEŞİL LAB.	Arıza Durumunda	
63.	Otoklav	253.3.6/18/14211	NÜVE	NC-40M	SN:01.0133	EFAL4	Arıza Durumunda	
64.	Otoklav	253.3.6/19/4118	NÜVE	NC-40M	SN:01.0108	EFAL4	Arıza Durumunda	
65.	PH Metre	253.3.5/18/16429	THERMO	ORİONSTAR A211	X47443	EFAL3	Arıza Durumunda	
66.	PH Metre	253.3.5/18/16430	THERMO	ORİONSTAR A211	X47472	EFAL1	Arıza Durumunda	
67.	PH Metre	253.3.5/19/4135	HANNA	EDGE PH	HI 10530	EFAL4	Arıza Durumunda	
68.	PH Metre	253.3.5/19/4136	THERMO	ORİONSTAR	267006-A101	SARI LAB	Arıza Durumunda	
69.	PH Metre	253.3.5/19/4137	THERMO	ORİONSTAR	X52005	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 5 / 17

70.	PH Metre	253.3.5/19/4138	THERMO	ORİONSTAR	X51435	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	
71.	PH Metre	253.3.5/19/4139	THERMO	ORİONSTAR	X52558	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	
72.	Ultrasonik Banyo Cihazı	253.3.5/19/1408	ÇALIŞKAN	LAB.ULT.4022	20002018209	SARI LAB	Arıza Durumunda	
73.	Stabilite (İklimlendirme) Kabini	253.3.5/19/1438	NUVE	TK252-TEST KABİNİ	01-0360	EFAL 4	Arıza Durumunda	
74.	Stabilite (İklimlendirme) Kabini	253.3.6/18/11515	NUVE	TK252-TEST KABİNİ	10408	EFAL 4	Arıza Durumunda	
75.	Viskozimetre	253.3.4/18/7764	AND	SV-10	14804946	EFAL4	Arıza Durumunda	
76.	Termal Döngü Cihazı	253.3.5/19/4142	BLUE-RAY	TCLT9620	LPCR-1908010	SARI LAB	Arıza Durumunda	
77.	Mikroskop	253.3.6/19/4256	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-31	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
78.	Mikroskop	253.3.6/19/4257	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-9	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
79.	Mikroskop	253.3.6/19/4258	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-28	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
80.	Mikroskop	253.3.6/19/4259	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-14	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
81.	Mikroskop	253.3.6/19/4260	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-2	SARI LAB	Arıza Durumunda	
82.	Mikroskop	253.3.6/19/4261	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-7	SARI LAB	Arıza Durumunda	
83.	Mikroskop	253.3.6/19/4262	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-32	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
84.	Mikroskop	253.3.6/19/4263	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-13	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
85.	Mikroskop	253.3.6/19/4264	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-24	SARI LAB	Arıza Durumunda	
86.	Mikroskop	253.3.6/19/4265	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-3	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
87.	Mikroskop	253.3.6/19/4266	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-1	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 6 / 17

88.	Mikroskop	253.3.6/19/4267	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-8	SARI LAB	Arıza Durumunda	
89.	Mikroskop	253.3.6/19/4268	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-27	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
90.	Mikroskop	253.3.6/19/4269	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-20	SARI LAB	Arıza Durumunda	
91.	Mikroskop	253.3.6/19/4270	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-29	SARI LAB	Arıza Durumunda	
92.	Mikroskop	253.3.6/19/4271	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-18	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
93.	Mikroskop	253.3.6/19/4272	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-21	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
94.	Mikroskop	253.3.6/19/4273	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-12	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
95.	Mikroskop	253.3.6/19/4274	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-5	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
96.	Mikroskop	253.3.6/19/4275	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-19	SARI LAB	Arıza Durumunda	
97.	Mikroskop	253.3.6/19/4276	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-25	SARI LAB	Arıza Durumunda	
98.	Mikroskop	253.3.6/19/4277	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-4	SARI LAB	Arıza Durumunda	
99.	Mikroskop	253.3.6/19/4278	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-22	SARI LAB	Arıza Durumunda	
100.	Mikroskop	253.3.6/19/4279	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-16	SARI LAB	Arıza Durumunda	
101.	Mikroskop	253.3.6/19/4280	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-23	SARI LAB	Arıza Durumunda	
102.	Mikroskop	253.3.6/19/4281	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-11	SARI LAB	Arıza Durumunda	
103.	Mikroskop	253.3.6/19/4282	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-10	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
104.	Mikroskop	253.3.6/19/4283	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-26	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
105.	Mikroskop	253.3.6/19/4284	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-17	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 7 / 17

106.	Mikroskop	253.3.6/19/4285	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-15	SARI LAB	Arıza Durumunda	
107.	Kameralı Trinoküler Işık Mikroskobu	253.3.6/19/4111	BAB	BAB-95	KLK-35-1009-30	YEŞİL LAB.	Arıza Durumunda	
108.	Stereo Mikroskop	253.3.6/19/4286	BAB	BAB-STR45	2015-109	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
109.	Mikroskop Trinoküler Kameralı	253.3.5/18/16421	olympus	CX33	7F46685	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
110.	Mini Santrifüj	253.3.6/19/27	İSOLAB	IP21	MCG000365	EFAL2	Arıza Durumunda	
111.	Santrifüj Lcd Göstergeli	253.3.6.3.19/17	ONILAB	DM0412	437	EFAL 2	Arıza Durumunda	
112.	Dijital Su Banyosu Kapaklı	253.3.6.99.59/3	MİKROTEST	MSB12	438	BAP 36	Arıza Durumunda	
113.	Yatay Elektroforez Sistemi	253.3.6/183704	BİORAD	POWERPAC BAŞIÇ	041BR183704, 181002018	SARI LAB	Arıza Durumunda	
114.	Refraktometre	253.3.6/18/14189	ATAGO	PAL A DİJİTAL	Y510590	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda	
115.	Rotary Evaporatör Sistemi	253.3.6/18/8161	BUCHİ	R100	1000299856	EFAL 3	Arıza Durumunda	
116.	Rotary Evaporatör	253.3.6/18/15978	BUCHİ	R100	1000314019	EFAL 3	Arıza Durumunda	
117.	Rotavapor Vakum Konsantratör	253.3.6.99.52/7	BUCHİ	RV8A65413906	179434692	EFAL 4	Arıza Durumunda	
118.	Termal Çalkalayıcı	253.3.5/18/16037	BİOSAN	TS-100C	1,01432E+12	EFAL 1	Arıza Durumunda	
119.	Mikroplaka Okuyucu	253.3.4/19/21	BMG LATECH	CLARİOSTAR	430-1303	EFAL1	Arıza Durumunda	
120.	Liyofilizatör Sistemi	253.3.5/18/16530	LABCONCO	FREEZONE 2,5LT	181167318B	EFAL3	Arıza Durumunda	
121.	Vorteks-Mikrosantrifüj Çalkalamaya Uyumlu	253.3.2.4.99/4	DLAB	MX-S	1094	EFAL 3	Arıza Durumunda	
122.	Orbital Çalkalayıcı	253.3.2.4.99/5	BİOSAN	3D MİNİ	1095	BAP 36	Arıza Durumunda	
123.	Mikrosantrifüj	253.3.6.3.19/18	BİOSAN	MICROSPIN 12	1096	BAP 36	Arıza Durumunda	
124.	Manyetik Karıştırıcı Isıtıcı,Dijital Göstergeli	253.3.6.99.0/15	DLAB	MS-H280-PRO	1092	EFAL3	Arıza Durumunda	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 8 / 17

125.	Manyetik Karıştırıcı Isıtıcı, Dijital Göstergeli	253.3.6.99.0/15	DLAB	MS-H280-PRO	1093	EFAL3	Arıza Durumunda	
126.	Extruder Set With Holder/Heating Block	253.3.5.1.9911683	AVANTİ	610000	1200	EFAL4	Arıza Durumunda	
127.	Dikey Elektroforez Seti	253.3.6/18/14185	BİORAD	MİNİ- PROTEAN SYSTEM	1658050	SARI LAB	Arıza Durumunda	
128.	Dikey Elektroforez Seti	253.3.6/19/3674	CONSORT	EV1450	112309	EFAL1	Arıza Durumunda	
129.	Penetrometreler	253.3.6/18/11466	TEKSTÜR	TA-XT PLUS	42743	EFAL 4	Arıza Durumunda	
130.	Su Banyosu	253.3.6/19/2522	ILDAM	TT104	2522	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	
131.	Su Banyosu	253.3.6/19/2521	NUVE	BM15	01-0028	EFAL 4	Arıza Durumunda	
132.	Potensiyostat Cihazı Metrohm	253.3.4/18/11316	AUOTOLAB	PGSTAT 204	AUT51176	EFAL1	Arıza Durumunda	
133.	Trinoküler Mikroskop Kameralı	253.3.6/19/4111	EUROMEX	BİOBLUE.LAB	EU1910111	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
134.	Ultrasonik Banyo 15 Lt	253.3.6/18/16029	CLS	ULT.4015	20002018037	EFAL 3	Arıza Durumunda	
135.	(Sonikatör)Ultrasonik Banyo Cihaz	253.3.5/19/1409	ELMASONİC	S180H	S1000012396	EFAL1	Arıza Durumunda	
136.	Ultrasonik Su Banyosu 1.3lt	253.3.6/18/14186	İSOLAB	621.05.001	2018UC01B0055	EFAL2	Arıza Durumunda	
137.	Vakum Konsantratör Sistemi	253.3.5/18/11142	THERMO	COLD TRAP ENTEGRELİ	SAVANTRVT5105	EFAL3	Arıza Durumunda	
138.	Santrifüj	253.3.6/19/4113	ISOLAB	MİNİ	MCZ000455	EFAL4	Arıza Durumunda	
139.	Soğutmalı santrifüj	253.3.5.6/19/162	HERMLE	Z216MK	611900162	SARI LAB	Arıza Durumunda	
140.	Santrifüj	253.3.6/19/4114	HERMLE	Z207-A	951960073	SARI LAB	Arıza Durumunda	
141.	Santrifüj	253.3.6/19/4115	HERMLE	Z207-A	951960074	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	
142.	Santrifüj	253.3.6/19/4116	HERMLE	Z207-A	951960072	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 9 / 17

143.	Santrifüj	253.3.6/19/4127	HERMLE	Z207-A	951960066	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda
144.	Soğutmalı Santrifuj	253.3.5/18/16532	HETTREH	MİKRO 200R	00005619-13	EFAL 1	Arıza Durumunda
145.	Soğutmalı Sirkülasyonlu Su Banyosu	253.3.5/18/16426	CLS	CLRC-30C	S-181202	EFAL3	Arıza Durumunda
146.	Kuru Hava Sterilizatörü(Etöv)	253.3.5/18/16424	MEMMERT	30-1060	1776	EFAL3	Arıza Durumunda
147.	Mantolu Isıtıcı	253.3.6/19/1390	METOPS	MSE 105	SN:20170615	EFAL 3	Arıza Durumunda
148.	Vakum Pompası+I100 Kont. Üni	253.3.6/19/12	BUCHI	V100	209349	EFAL3	Arıza Durumunda
149.	Fraksiyon Kollektör	253.3.6/18/7751	SPECTRUMLAB	SPEC CF-2	SN:117201700051	EFAL3	Arıza Durumunda
150.	Su Banyosu	253.3.6/19/4086	ILDAM	TT104	4086	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda
151.	Sirkülatörlü Su Banyosu	253.3.6/19/4084	DAİHAN SCİENTİFRE	WCB-11	SN.4006651944004	EFAL4	Arıza Durumunda
152.	Ultrasonik Banyo	253.3.6/19/2520	ÇALIŞKAN	Lab.Ult.4030	20002018214	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda
153.	Isıtcılı Manyetik Karıştırıcı Seti	253.3.5/19/1441	DLAB	MS-H280-PRO	MR17CAM0000605	EFAL3	Arıza Durumunda
154.	Ultrasonik Banyo 1,3 Lt	253.3.6/18/16030	CLS	ULT.4013D	ULT.4013D		Arıza Durumunda
155.	Spektrofotometre	253.3.6/19/4112	INSMARK	100-STAR2	41100701	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda
156.	Çeker Ocak	253.3.6/19/2525	FUME HOOD	NCO120	19CO12021	SARI LAB.	Arıza Durumunda
157.	Dijital Fotoğraf Makinası	253.3.6/19/2502	FUJİ	X-T3	9AQ03965	M.Zeki HAZNEDAROĞLU	Arıza Durumunda
158.	Optik Lens(Fotoğraf Makinesi İçin)	253.3.6/19/2503	FUJİ	XF1855	T4547410227345	M.Zeki HAZNEDAROĞLU	Arıza Durumunda
159.	Çeker Ocak	253.3.6/18/8190	ILDAM	MCO1800	SN:8190	EFAL 3	Arıza Durumunda
160.	Ultra Saf Su Cihazı	253.3.5/18/16296	STAKPURE	OMNİATAB6	9565	EFAL 4	Arıza Durumunda

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 10 / 17

161.	Mutfak Tipi Buzdolabı	253.3.2/18/16346	ARÇELİK	4264EY	181011240	EFAL 3	Arıza Durumunda	
162.	Derin Dondurucu	253.3.2/18/14215	VESTEL	CD- ML1102W A+	SN:1171094486017579550041	EFAL2	Arıza Durumunda	
163.	Mutfak Tipi Buzdolabı	253.3.2/18/16347	ALTUS	AL366T	1810351709	EFAL3	Arıza Durumunda	
164.	Dikey Tip Derin Dondurucu	255.1.5/18/16342	BEKO	7218NFD	1710165704	EFAL 4	Arıza Durumunda	
165.	Buzdolabı	253.3.2/18/14214	VESTEL	EKONF450 116837	SN:9789018379620080	EFAL 1	Arıza Durumunda	
166.	Buz Makinesi	253.3.5/18/16295	ITV ICE MALERS	ICEQREEN	17946414	EFAL1	Arıza Durumunda	
167.	Çeker Ocak	253.3.6/18/8191	ILDAM	MCO1800	SN:8191	EFAL 4	Arıza Durumunda	
168.	Çeker Ocak	253.3.6/19/2523	FUME HOOD	NCO120	19CO12022	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda	
169.	Çeker Ocak	253.3.6/19/2524	FUME HOOD	NCO120	19CO12020	KIRMIZI LAB.	Arıza Durumunda	
170.	Mutfak Tipi Buzdolabı	253.3.2/18/16345	ARÇELİK	4264EY	181010690401-0	EFAL4	Arıza Durumunda	
171.	Derin Dondurucu	255.1.5/19/1437	NÜVE	EKSİ 86 DERECE	10171	BAP36	Arıza Durumunda	
172.	No Frost Buzdolabı	253.3.2/19/833	GRUNDİG	GSND-62829	19833	BAP36	Arıza Durumunda	
173.	Çift Kapılı No Frost Buzdolabı	253.3.2.1.1.2/10	ARÇELİK	570504 MB A++	1573	EFAL 2	Arıza Durumunda	
174.	Dikey Elektroforez Sistemi	253.3.5/18/11143	BİO-RAD	MİNİ PROTEAN	041BR176505	BAP36	Arıza Durumunda	
175.	Rotavapor Vakum Konsantratör	253.3.6.99.52/7	BUCHI	RV8A65413906	179434692	BAP36	Arıza Durumunda	
176.	Dikey Joker Dondurucu	255.1.5/18/11522	arçelik	2071 DY	7294240119	EFAL1	Arıza Durumunda	
177.	Donma Ve Çözünme Kabin,(LAMİNAR HAVA AKIMI KABİNİ CLASS II)	253.3.6/20/4621	THERMO	SAFE 2020	41489331	BAP36	Arıza Durumunda	
178.	Isıtcılı Manyetik Karıştırıcı	253.3.6/19/4124	DLAB	MS-H280-PRO	MR19BAV0014026	BAP36	Arıza Durumunda	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 11 / 17

179.	GRNE 4301 A+ 430 Lt No-Frost Buzdolabı	253.3.6/21/17	GRUNDİG	GRNE4301	4301-1	M13	Arıza Durumunda
180.	Grundig GRNE 4301 A+ 430 Lt No-Frost Buzdolabı	253.3.6/21/18	GRUNDİG	GRNE4301	4301-2	BAP36	Arıza Durumunda
181.	Vorteks DLAB MX-S Ayarlanabilir Hızlı Model	253.3.5/21/19	DLAB	MX-S	WB209AN4471	BAP36	Arıza Durumunda
182.	Mikrospin Santrifüj,Mini-6ka-Yooning	253.3.5/21/20	YOONING	MİNİ 6KA	YN2019130606033	BAP36	Arıza Durumunda
183.	Ultrasonik Banyo,2lt-40khz,Lab.Ult.4002	253.3.5/21/21	ÇALIŞKAN	LABULT4002	20002018285	BAP36	Arıza Durumunda
184.	Elektronik Terazi	253.3.5/21/22	WEIGHTLAB	WL-2002L	202003200	BAP36	Arıza Durumunda
185.	Doğalgazlı 4lü Setüstü Ocak 70x70x30	24	ARÇELİK	ST0810DGE	2013214112	DEKANLIK	Arıza Durumunda
186.	Gerçek Zamanlı Termal Döngü Cihazı	253.3.5/18/11317	Agilent Technologies	AriaMX	SNMY17505208	EFAL1	Arıza Durumunda
187.	Rotasyonel Viskozimetre-	253.3.4.4.1-4	AMETEK BROOKFIELD	DVNnext	86020570	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda
188.	Nüve Su Banyosu-Nb20	253.3.6/20/4603	NÜVE	NB20	33490	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda
189.	Nüve Su Banyosu-Nb20	253.3.6/20/4604	NÜVE	NB20	33504	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda
190.	Nüve Su Banyosu-Nb20	253.3.6/20/4605	NÜVE	NB20	33506	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda
191.	Nüve Su Banyosu-Nb20	253.3.6/20/4606	NÜVE	NB20	33498	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda
192.	Nüve Su Banyosu-Nb20	253.3.6/20/4607	NÜVE	NB20	33424	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda
193.	Çeker Ocak-120 Cm-	253.3.6.4.2.1-10	MODKİM (VORTICE FAN)	120 cm (VORTICE LINEO 250 V0)	HSD035383F1	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda
194.	Isıtcılı Manyetik Karıştırıcı	253.3.6.99.0-3	JSR	JSHS-18D	121010118CK034	MAVİ LAB	Arıza Durumunda
195.	Isıtcılı Manyetik Karıştırıcı	253.3.6.99.0-3	JSR	JSHS-18D	121010118CK045	MAVİ LAB	Arıza Durumunda
196.	Hassas Terazi-	253.3.4.1.1.1-3	SHIMADZU	TW423L	D476030884	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 12 / 17

197.	Kefeli Terazi ve Vezin Kutusu-	253.3.4/20/6611	GÖRAL	G2	24694	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda	
198.	Kefeli Terazi ve Vezin Kutusu-	253.3.4/20/6612	GÖRAL	G2	24677	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda	
199.	Kefeli Terazi ve Vezin Kutusu-	253.3.4/20/6613	GÖRAL	G2	24671	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda	
200.	Kefeli Terazi ve Vezin Kutusu-	253.3.4/20/6614	GÖRAL	G2	24679	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda	
201.	Kefeli Terazi ve Vezin Kutusu-	253.3.4/20/6609	GÖRAL	G2	24685	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda	
202.	Termal Çalkalayıcı(Kuru Blok)	253.3.5.99-1104	BİOSAN	TS-100	S-N190473	BAP36	Arıza Durumunda	
203.	Findenser	253.3.6.4.3.1-2	RADLEYS	Findenser Air Condenser B29	RR31102	M13	Arıza Durumunda	
204.	Elektronik Hassas Terazi	253.3.4.1.1.3-9	SHİMADZU	TW423L	D476030997	M13	Arıza Durumunda	
205.	Isıtcılı Manyetik Karıştırıcı	253.3.6.99.0-19	JSR,	18 D SET	121010118CK039	M13	Arıza Durumunda	
206.	Rotary Evaporator, Dik Tip Soğutucu, Motorize Asansör, 1lt Buharlaştırma, 1lt Toplama Balonu, Dijji	253-03-06-03-08- 7	WİGGENS	STRİKE 380	253.3.6/21/1626	M13	Arıza Durumunda	
207.	Çalkalamalı İnkübatör	253.3.6/21/2693	MİULAB	ES-60	MU-E36-91145	M13	Arıza durumunda	
208.	Vakum Pompası	253.3.6.99.52-8	BUCHI	V100	253.3.6/21/1551	M13	Arıza Durumunda	
209.	Yatay Elektroforez	253.3.6.3.11-10	Consort	Relsplustrio	181002018	BAP 36	Arıza Durumunda	
210.	Çalkalamalı Vorteks	253.3.2.4.99-4	DLAB	MX-S	VB201AL000419	BAP 36	Arıza Durumunda	
211.	Vakum Pompası	253.3.6.99.52/7	Miulab	Portable Biosuction system	MU-E15391001	BAP36	Arıza Durumunda	
212.	Mutfak Tipi Buzdolabı	253-03-02-01-01- 0002/21-1943	ALTUS	D60350N	7288323211	M13	Arıza Durumunda	
213.	Buzdolabı	253.3.6/20/7014	REGAL	ST 4710 A+	HBV00000V7XCN	SARI LAB	Arıza Durumunda	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 13 / 17

214.	Dansitometrisi (Macfarland)	253.3.4.2.99.3-29	BİOSAN	DEN-1DEN-1B	5,01022E+12	SARI LAB	Arıza Durumunda	
215.	Kahve Değirmeni	253.3.2/21/25	SİMBO	SCM-2934	2,00203E+11	Yeşil Lab	Arıza Durumunda	
216.	Kahve Değirmeni	253.3.2/21/26	SİMBO	SCM-2934	1,81202E+11	Yeşil Lab	Arıza Durumunda	
217.	Erime Noktası Tayin Cihazı	253.3.5/21/2998	BUCHI	M-560	1100014583	M13	Arıza Durumunda	
218.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/2966	ZEİSS	FN18	3144050149	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
219.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/2967	ZEİSS	FN18	3144050162	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
220.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/2968	ZEİSS	FN18	3144050203	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
221.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/2969	ZEİSS	FN18	3144050326	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
222.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/2970	ZEİSS	FN18	3144050408	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
223.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/2971	ZEİSS	FN18	3144050700	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
224.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/2972	ZEİSS	FN18	3144050420	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
225.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/2973	ZEİSS	FN18	3144050491	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
226.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/2974	ZEİSS	FN18	3144050689	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
227.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/2975	ZEİSS	FN18	3144050705	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
228.	Polarimetre	253.3.6/21/3077	JKI	JK-DP-4	40105	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	
229.	Friabilite Test Cihazı	253.3.5/21/3113	Pharma Test	PTF-10E	29343	MAVİ LAB	Arıza Durumunda	
230.	Erime Noktası Tayin Cihazı	253.3.5/21/3121	STUART	SMP30	R176001743	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	
231.	Erime Noktası Tayin Cihazı	253.3.5/21/3122	STUART	SMP30	R176001733	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 14 / 17

232.	Tablet Sertlik Tayin Cihazı	253.3.5/21/3118	Pharma Test	PTB-11E	29154	MAVİ LAB	Arıza Durumunda	
233.	Kaplama Kazanı	253.3.5/21/3115	Pharma Test	KAZAN	10-01395	MAVİ LAB	Arıza Durumunda	
234.	Tablet Dağılma Test Cihazı	253.3.5/21/3117	Pharma Test	PTZ-S	29264	MAVİ LAB	Arıza Durumunda	
235.	Sıkıştırılmış Yoğunluk Ölçüm Tap Density Cihazı	253.3.5/21/3119	Pharma Test	PT-TD300	28883	MAVİ LAB	Arıza Durumunda	
236.	Karıştırıcı Motor	253.3.5/21/3120	Pharma Test	UAM	10-01344	MAVİ LAB	Arıza Durumunda	
237.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/912	ZEISS	FN18	3144050135	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
238.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/913	ZEISS	FN18	3144050122	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
239.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/914	ZEISS	FN18	3144050124	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
240.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/915	ZEISS	FN18	3144050157	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
241.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/916	ZEISS	FN18	3144050112	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
242.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/917	ZEISS	FN18	3144050106	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
243.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/918	ZEISS	FN18	3144050116	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
244.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/919	ZEISS	FN18	3144050105	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
245.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/920	ZEISS	FN18	3144050123	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
246.	Binoküler Mikroskop	253.3.6/21/921	ZEISS	FN18	3144050113	SARI LAB-YEŞİL LAB	Arıza Durumunda	
247.	Isıtcılı Manyetik Karıştırıcı (Kontakt Termometreli)	233.3.6/21/1631	JSR	JSHS-18D	12101011BCK054	M13	Arıza Durumunda	
248.	Isıtcılı Manyetik Karıştırıcı (Kontakt Termometreli)	233.3.6/21/1632	JSR	JSHS-18D	12101011BCK078	M13	Arıza Durumunda	
249.	Kuru Hava Sterilizatörü (Etüv)	233.3.6/21/1633	FAITHFUL	WGL-125B	2,01904E+11	M13	Arıza Durumunda	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 15 / 17

250.	Rotary Evaporator Sistemi (dik tip soğutucu, manuel asansör, 1lt buharlaştırma, 1lt toplama balonu)	233.3.6/21/1634	BUCHI	R100	1100051926	M13	Arıza Durumunda
251.	Vakum Pompası (Vakum kontrol ünitesi ile)	233.3.6/21/1635	BUCHI	V100	1100051946	M13	Arıza Durumunda
252.	Recirculating Chiller (Soğutmalı su banyosu)	233.3.6/21/1636	BUCHI	F-105	2395521	M13	Arıza Durumunda
253.	Vorteks	253.3.6/19/4101	JEİOTECH	WM96B	VE76556	EFAL3	Arıza Durumunda
254.	Polarimetre	253.3.6.1.99-13	JKI	JK-DP-4	40105	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda
255.	Ph Metre	253.3.5/19/4140	THERMO	ORİONSTAR A211	X47443	EFAL 3	Arıza Durumunda
256.	Yatay Elektroforez Sistemi	253.3.6.3.11/11	CON	EHS1300-SYS	1502	SARI LAB	Arıza Durumunda
257.	Uv Dedektör	253.3.6/18/16032	SPECTRUMLAB	142602	1,18295E+11	EFAL3	Arıza Durumunda
258.	Taşınabilir Azot Tankı 25 Lt	255.2.99/19/26	YDY	20BS	1805072	EFAL 1	Arıza Durumunda
259.	Karbon dioksitli İnkübatör	253.3.5.99-1233113	NUVE	EC160	30632	BAP36	Arıza Durumunda
260.	Dikey Tip Derin Dondurucu	255.1.5/18/16344	BEKO	7218NFD	17.100.260.02	EFAL1	Arıza Durumunda
261.	Sanayi Tüpü 45 Kg	255.99.2/19/4314	İPRAGAZ	45KĞ	DEĞİŞİMLİ	ÖĞR.LAB	Arıza Durumunda
262.	Sanayi Tüpü 45 Kg	255.99.2/19/4315	İPRAGAZ	45KĞ	DEĞİŞİMLİ	ÖĞR.LAB	Arıza Durumunda
263.	Sanayi Tüpü 45 Kg	255.99.2/19/4316	İPRAGAZ	45KĞ	DEĞİŞİMLİ	ÖĞR.LAB	Arıza Durumunda
264.	Sanayi Tüpü 45 Kg	255.99.2/19/4317	İPRAGAZ	45KĞ	DEĞİŞİMLİ	ÖĞR.LAB	Arıza Durumunda
265.	Buzdolabı A+ 430 Lt No-Frost	253.3.6/21/17	GRUNDIG	GRNE4301	4301-1	M13	Arıza Durumunda
266.	Hassas Terazi	253.3.4/20/6610	SHIMADZU	TW423L	D476030884	MAVİ LAB.	Arıza Durumunda

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi



2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI

Dok. No: PL/ECZF/09

İlk Yayın Tar.: 21.02.2023

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 16 / 17

267.	Mutfak Tipi Buzdolabı	253.3.2/22/5142	GRUNDİG	GRNE 4302	7,29313E+22	M13	Arıza Durumunda
268.	Tablet Çap	253.3.5/21/3118	PHARMA TEST	PTB-11E	29154	MAVİ LAB	Arıza Durumunda
269.	Rotasyonel Viskozimetre	253.3.4/20/4620	AMETEK BROOKFIELD	DVNEXT	86020570	MAVİ LAB	Arıza Durumunda
270.	Mikroskop.Trinoküler Kameralı	253.3.5/18/16421	OLYMPUS	CX33	7F46685	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda
271.	Mini Santrifüj	253.3.6/19/27	İSOLAB	IP21	MCG000365	EFAL 2	Arıza Durumunda
272.	Santrifüj Lcd Göstergeli	253.3.6.3.19/17	ONILAB	DM0412	437	EFAL 2	Arıza Durumunda
273.	Dijital Su Banyosu Kapaklı	253.3.6.99.59/3	MİKROTEST	MSB12	438	BAP 36	Arıza Durumunda
274.	Ultrasonik Banyo 15 Lt	253.3.6/18/16029	CLS	ULT.4015	20002018037	EFAL 3	Arıza Durumunda
275.	Mutfak Tipi Buzdolabı	253.3.2/22/5142	GRUNDİG	GRNE 4302	7,29313E+22	M13(BAP)	Arıza Durumunda
276.	Ultrasonik Banyo	253.3.6/19/2520	ÇALIŞKAN	LAB.ULT.4030	20002018214	KIRMIZI LAB	Arıza Durumunda
277.	Kuruhava Sterilizatörü(Ettiv)	253.3.5/18/16424	MEMMERT	30-1060	1776	EFAL3	Arıza Durumunda
278.	Mantolu Isıtıcı	253.3.6/19/1390	METOPS	MSE 105	SN:20170615	EFAL 3	Arıza Durumunda
279.	Mutfak Tipi Buzdolabı	253.3.2/18/16346	ARÇELİK	4264EY	181011240	EFAL 3	Arıza Durumunda
280.	Karıştırıcı Motor	253.3.5/21/3120	PHARMA TEST	UAM	10-01344	MAVİ LAB	Arıza Durumunda
281.	Trinoküler Mikroskop	253.3.6/19/4111	EUROMEX	BİOBLUE.LAB	EU1910111	YEŞİL LAB	Arıza Durumunda
282.	Soğutmalı Sirkülator	253.3.6.4.3.1-2	RADLEYS	FINDENSER AIR CONDENSER B29	RR31102	M13	Arıza Durumunda
283.	Elektronik Hassas Terazi	253.3.4/21/1400	SHİMADZU	1MG	D476030997	M13	Arıza Durumunda

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi							
	2023 YILI TEST, KALİBRASYON, KALİTE KONTROL VEYA DOĞRULAMA PLANI						Dok. No: PL/ECZF/09	
							İlk Yayın Tar.: 21.02.2023	
							Rev. No/Tar.: 00/...	
						Sayfa 17 / 17		

284.	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı(Kontakt Termometreli)	253.3.6.99.0-19	JSR	JSHS-18D	12101011BCK054	M13	Arıza Durumunda	
285.	Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı(Kontakt Termometreli)	233.3.6/21/1632	JSR	JSHS-18D	12101011BCK078	M13	Arıza Durumunda	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.